

**УТВЕРЖДАЮ**
Председатель комиссии
заведующий «Детским садом
№ 7 «Солнышко»
Т.А. Сайдан
«3» июля 2019 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры.**

1. Общие сведения об объекте.

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **МАДОУ «Детский сад № 7 «Солнышко».**
- 1.2. Адрес объекта: **694020, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Парковая, дом 4.**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- Отдельно стоящее здание, состоит из 3-х блоков: 2 блока 3-х этажные, 1 блок 2-х этажный, площадью 4709,7 кв. м.
 - Наличие прилегающего земельного участка: 7530 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания: **1994 г.**
- последний капитальный ремонт: **2011 г.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **не планируется.**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 «Солнышко» Корсаковского городского округа Сахалинской области.**
Короткое наименование: **МАДОУ «Детский сад № 7 «Солнышко».**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **694020, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Парковая дом 4.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте.

Дополнительная информация:

3. Состояние доступности объекта.

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом.
Остановка кинотеатр «Союз», автобусы № 1, 4.
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта:
От остановки кинотеатр «Союз» – 100 метров.
- 3.2.2 Время движения (пешком) **3-5 минут.**
- 3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да, нет**).
- 3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемый пешеходный переход; регулируемый пешеходный переход, со звуковой сигнализацией, таймером;**
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **акустическая, тактильная, визуальная; нет.**
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, нет**
- Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет.**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания.

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон.

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К) ДУ (О,С,Г,У)		1,2,3,4,5,6
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К,О,С,Г,У)		7,8,9
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О,С) ДУ (Г,У)		10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20,21 22,23,24,25,26,27
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К) ДУ(О,С,Г,У)		1,4,5,9,12,16,21,28, 29,30,31,32,33,34,35
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К,О,С,Г,У)		36,37,38,39,40,41, 42,43,44
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С) ДУ (К,О,Г,У)		1,2,12,15,26,39

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К,О,С,Г,У)		45
---	--	----------------	--	----

**** Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Итоговое заключение выносится на основании коллективного обсуждения комиссии, результатов измерения и фиксации.

На момент обследования МАДОУ «Детский сад № 7 «Солнышко» не соответствует нормативным требованиям СП 59.13330.2016 актуализированная редакция СНиП 35-01-2001. Не обеспечивает соответствие критериям доступности, безопасности, информативности и комфортности инвалидов и МГН. А также не реализована ст. 15, ФЗ от 24.11.1995 № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

МАДОУ «Детский сад № 7 «Солнышко» нуждается в проведении ремонтных работ по адаптации объекта для оказания услуг разным категориям инвалидов и МГН. Техническое решение по адаптации объекта для оказания услуг инвалидам возможно в период проведения текущего и капитального ремонта. Рекомендации по устранению выявленных нарушений прописаны в Результатах обследования (приложения 1,2,3,4,5,6). Рекомендовано назначить ответственных сотрудников за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, провести инструктаж персонала по вопросам связанным с организацией и обеспечением доступности услуг для инвалидов.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки	Ремонт текущий

(Должность, Ф.И.О.)

председатель Ивановых В.И. Илья -

(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

Председатель

Сахалинская региональная общественная
организация помощи детям
с особенностями психоречевого развития
и их семьям «Надежда»

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)



УТВЕРЖДАЮ
заведующий «Детским садом
№ 7 «Солнышко»
Т.А. Сайдан
«3» июля 2019 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ)

1. Общие сведения об объекте.

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **МАДОУ «Детский сад № 7 «Солнышко».**
- 1.2. Адрес объекта: **694020, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Парковая, дом 4.**
- Отдельно стоящее здание, состоит из 3-х блоков: 2 блока 3-х этажные, 1 блок 2-х этажный, площадью 4709,7 кв. м.
- Наличие прилегающего земельного участка: **7530 кв. м.**
- 1.4. Год постройки здания: **1994 г.**
- последний капитальный ремонт: **2011 г.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **не планируется.**
- Сведения об организации, расположенной на объекте.
- 1.6. Название организации (учреждения): **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 «Солнышко» Корсаковского городского округа Сахалинской области.**
Короткое наименование: **МАДОУ «Детский сад № 7 «Солнышко».**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **694020, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Парковая дом 4.**
- 1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*).
- 1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*).
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*).
- 1.11. Вышестоящая организация: **Департамент социального развития администрации Корсаковского городского округа Сахалинской области.**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **694020, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Советская, дом 41.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте.

- 2.1. Сфера деятельности: (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, розничная торговля, другое*).
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **Образовательная деятельность.**
- 2.3. Форма оказания услуг: (**на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно, с выездом**).

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории*).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **О,С,Г,У.**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (*количество обслуживаемых в день*), вместимость, пропускная способность: **232 человека.**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (*да, нет*)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Остановка кинотеатр «Союз», автобусы № 1, 4.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта:

От остановки кинотеатр «Союз» – 100 метров.

3.2.2 Время движения (пешком) **3-5 минут.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*).

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемый пешеходный переход; регулируемый пешеходный переход, со звуковой сигнализацией, таймером;**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, нет.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет.*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта.

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий Ремонт капитальный

2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий Ремонт капитальный

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР;

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

-Сайт организации: www.ds7-solnyshko.ru

-Карта доступности: zhit-vmeste.ru

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)


УТВЕРЖДАЮ
заведующий «Детским садом
№ 7 «Солнышко»
Т.А. Сайдан
«8» июля 2019 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

1. Общие сведения об объекте.

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **МАДОУ «Детский сад № 7 «Солнышко».**
- 1.2. Адрес объекта: **694020, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Парковая, дом 4.**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - Отдельно стоящее здание, состоит из 3-х блоков: 2 блока 3-х этажные, 1 блок 2-х этажный, площадью 4709,7 кв. м.
 - Наличие прилегающего земельного участка: 7530 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания: **1994 г.**
 - последний капитальный ремонт: **2011 г.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **не планируется.**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 «Солнышко» Корсаковского городского округа Сахалинской области.**
Короткое наименование: **МАДОУ «Детский сад № 7 «Солнышко».**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **694020, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Парковая дом 4.**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная).
- 1.11. Вышестоящая организация: **Департамент социального развития администрации Корсаковского городского округа Сахалинской области.**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **694020, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Советская, дом 41.**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте.
(по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности: *(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь, информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок, сфера услуг, розничная торговля, другое)*
- 2.2 Виды оказываемых услуг: **Образовательная деятельность.**
- 2.3 Форма оказания услуг: *(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно, с выездом)*

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории*)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **О,С,Г,У.**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (*количество обслуживаемых в день*), вместимость, пропускная способность: **232 человека.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (**да, нет**).

3. Состояние доступности объекта.

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом.

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка кинотеатр «Союз», автобусы № 1, 4.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта:

От остановки кинотеатр «Союз» – 100 метров.

3.2.2 Время движения (пешком) **3-5 минут.**

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да, нет**).

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемый пешеходный переход; регулируемый пешеходный переход, со звуковой сигнализацией, таймером;**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **акустическая, тактильная, визуальная; нет.**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет.**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ № п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» - доступно условно, «ВНД» – временно недоступно.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон.

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для	Приложение	
			№ на	№ фото

		основных категорий инвалидов**	пл ан е	
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К) ДУ (О,С,Г,У)		1,2,3,4,5,6
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К,О,С,Г,У)		7,8,9
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О,С) ДУ (Г,У)		10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20,21 22,23,24,25,26,27
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К) ДУ(О,С,Г,У)		1,4,5,9,12,16,21,28, 29,30,31,32,33,34, 35
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К,О,С,Г,У)		36,37,38,39,40,41, 42,43,44
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С) ДУ (К,О,Г,У)		1,2,12,15,26,39
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К,О,С,Г,У)		45

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Итоговое заключение выносится на основании коллективного обсуждения комиссии, результатов измерения и фиксации.

На момент обследования МАДОУ «Детский сад № 7 «Солнышко» не соответствует нормативным требованиям СП 59.13330.2016 актуализированная редакция СНиП 35-01-2001. Не обеспечивает соответствие критериям доступности, безопасности, информативности и комфортности инвалидов и МГН. А также не реализована ст. 15, ФЗ от 24.11.1995 № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

МАДОУ «Детский сад № 7 «Солнышко» нуждается в проведении ремонтных работ по адаптации объекта для оказания услуг разным категориям инвалидов и МГН. Техническое решение по адаптации объекта для оказания услуг инвалидам возможно в период проведения текущего и капитального ремонта. Рекомендации по устранению выявленных нарушений прописаны в Результатах обследования (приложения 1,2,3,4,5,6). Рекомендовано назначить ответственных сотрудников за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, провести инструктаж персонала по вопросам связанным с организацией и обеспечением доступности услуг для инвалидов.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта.

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий Ремонт капитальный

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ.

в рамках исполнения _____ проект в разработке _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-И.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата _____ не размещена _____ (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки.

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «3» июля 2019г.

2. Акта обследования объекта: от «3» июля 2019 г.

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:

Заведующий детским садом Сай- А. Сайдае
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Комиссия _____

(название комиссии, утверждающей паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры)

Члены комиссии:

спонсором воспитателя Жарокова С.П. Жаро
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

педагог-психолог Иванков В.П. Иван
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

председатель "Надежда"
(Должность, Ф.И.О.)

Председатель
(Должность, Ф.И.О.)

Сахалинская региональная общественная
организация помощи детям
с особенностями психического развития
и их семьям "Надежда"

(Подпись)

(Подпись)



Приложение 1

к Акту обследования к паспорту
доступности от «3» июля 2019 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1,2	Вход на территорию не оборудован элементами информации об объекте. Не обеспечена система средств информационной поддержки и навигации на входе. Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед входом на территорию.	К,О,С,Г,У	Оборудовать вход на территорию доступными элементами информации об объекте. Обеспечить систему средств информационной поддержки и навигации на входе. Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед препятствием (калиткой).	Ремонт текущий
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		3,4,6	На пути движения по территории отсутствует тактильно-контрастные указатели направления движения. Высота бортовых камней менее 0,05 м.	К,О,С	Оборудовать пути движения по территории тактильно-контрастными указателями направления движения. Высоту бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов и озелененных площадок	Ремонт текущий Ремонт капитальный

								следует принимать не менее 0,05 м.		Ремонт текущий Ремонт капитальный
1.3	Лестница (наружная)	есть			2	Лестница имеет ступени разных размеров. Пред лестничным маршем отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели. Лестница не дублируется пандусом или подъёмным устройством. Пред лестничным маршем отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели. Наступах краевых ступеней лестничных маршей не нанесены противоскользящие полосы, контрастные с поверхностью ступени. Лестница не имеет двухсторонних поручней.	К,О,С,Г	Лестничный марш, в котором более 12 ступеней и перепад высот более 3,0 м. необходимо дублировать подъёмным устройством. Пред лестничными маршами необходимо установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели. Нанести на поступи краевых ступеней лестничных маршей противоскользящие полосы, контрастные с поверхностью ступени. Установить поручни по обеим сторонам лестницы.	Ремонт капитальный	
1.4	Пандус (наружный)	нет								
1.5	Автостоянка и парковка	есть			5	На парковке нет выделенных стояночных мест для МГН, отсутствует дорожная разметка.	К,О,С,Г,У	Обустроить парковку. На стоянке транспортных средств, следует выделить не менее одного расширенного машино-места (6,0 x 3,6 м.) для инвалидов. Обозначить место стоянки для инвалидов дорожной разметкой.	Ремонт капитальный	
	ОБЩИЕ требования к зоне									

II Заключение по зоне:

	Состояние доступности*	Приложение	Рекомендации
--	------------------------	------------	--------------

Наименование структурно-функциональной зоны	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)**
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ВНД (К) ДУ (О,С,Г,У)	1,2,3,4,5,6	Ремонт текущий Ремонт капитальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория прилегающая к зданию выполнена с нарушением требований СП 59.13330.2016 п.5.1.1, п.5.1.3, п.5.1.9, п.5.1.10, п.5.1.12, п.5.1.14, п.5.2.1, п.5.2.2, п.5.2.3, п.5.2.4 актуализированная редакция СНиП 35-01-20

Приложение 2

к Акту обследования к паспорту
доступности от «3» июля «2019 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		7	Одиночная ступень.	К,О,С	Заменить одиночную ступень съездом. В марше внешней лестницы должно быть 3 - 12 ступеней.	Ремонт текущий Ремонт капитальный
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Дверь (входная)	есть		8,9	Отсутствуют предупреждающие тактильно- контрастные указатели. Порог 0,06 м. Перед входом в здание отсутствуют информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта	К,О,С	Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели, занизить или убрать порог до менее 0,014 м. Установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием	Ремонт текущий

				Брайля.			рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, они должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м., перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг.			Ремонт текущий
2.4	Тамбур	есть	9	Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели. Тамбур 1,54 м. * 2,79 м., второй тамбур 1,54 м. * 1,42 м.	К,О,С	Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели. Нормативные размеры тамбура 2,45 м при ширине не менее 1,6 м.				
	ОБЩИЕ требования к зоне									

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Входа (входов) в здание	ДУ (К,О,С,Г,У)	7,8,9	Ремонт текущий Ремонт капитальный
-------------------------	----------------	-------	--------------------------------------

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Вход в здание выполнен с нарушением требованиям СП 59.13330.2016 п.5.1.10, п.5.1.12, п.6.1.5, п.6.2.3, п.6.2.4, п.6.5.9 актуализированная редакция СНиП 35-01-20

Приложение 3

к Акту обследования к паспорту
доступности от «3» июля 2019 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		10, 11, 16, 17	Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели. На пути движения отсутствуют технические средства информирования, обеспечивающие указание направления движения, идентификацию мест и возможность получения услуги. Пороги более 0,014 м.	С	Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели. Занизить пороги до менее 0,014 м. или убрать.	Ремонт текущий	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		12, 13, 14, 15	Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели. На проступах краевых ступеней лестничных маршей не нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью	О, С	Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели. На проступы краевых ступеней лестничных маршей нанести одну или	Ремонт текущий	

						ступени. Нет поручней с двух сторон лестницы. Завершающие части поручня не выступают на 0,3 м. после окончания ступеней. Отсутствуют тактильные пиктограммы направления движения во время эвакуации.			несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени. Установить поручни круглого сечения по обеим сторонам лестницы, завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м. и иметь травмобезопасное исполнение. Установить тактильные пиктограммы направления движения во время эвакуации.	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет								
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет								
3.5	Дверь	есть		18,19, 20		Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели. Ширина дверных полотен менее 0,9 м. В некоторых кабинетах пороги более 0,014 м.	К,О,С		Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели. Установить двери шириной не менее 0,9 м. Занизить пороги до менее 0,014 м. или убрать.	Ремонт текущий
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		21,22, 23,24, 25,26, 27		Отсутствует световая сигнализация. Нет тактильно-контрастных указателей направления движения. Текстовая часть плана эвакуации не дублируется точечным шрифтом по системе Брайля. Двери менее 0,9м. пороги более 0.14 м.	К,О,С,Г		Установить световую сигнализацию. Установить тактильно-контрастные указатели направления движения. Текстовая часть плана эвакуации должна быть продублирована точечным шрифтом по	Ремонт текущий

									системе Брайля. Ширина дверных полотен должна быть не менее 0,9 м., высота порога не более 0.14 м.	
	ОБЩИЕ требования к зоне									

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (К,О,С) ДУ (Г,У)		10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20,21 22,23,24,25,26,27	Ремонт текущий к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания выполнены с нарушением требованиям СП 59.13330.2016 п.5.1.10, п.6.2.1, п.6.2.3, п.6.2.4, п.6.2.8, п.6.2.11, п.6.2.19, п.6.2.29, п.6.5.2, п.6.5.3, п.6.5.4. актуализированная редакция СНиП 35-01-2001

Приложение 4

к Акту обследования к паспорту
доступности от «» июля 2019 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		28	Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели. Ширина дверного полотна менее 0,9 м., пороги более 0,014 м. Отсутствуют информационные таблички, о назначении зон, выполненные точечным шрифтом по системе Брайля.	К,О,С	Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели. Ширина дверных полотен должна быть не менее 0,9 м., высота порогов не более 0,014 м. Разместить информационные таблички, о назначении зон, выполненные точечным шрифтом по системе Брайля.	Ремонт текущий
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		29,30,31, 32,33,34, 35	Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели. Ширина дверных полотен менее 0,9	К,О,С	Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели. Ширина дверных полотен должна	Ремонт текущий

						м. пороги более 0,014 м. Отсутствуют информационные таблички, о назначении зон, выполненные точечным шрифтом по системе Брайля.		быть не менее 0,9 м., высота порогов не более 0,014 м. Разместить информационные таблички, о назначении зон, выполненные точечным шрифтом по системе Брайля.	
4.3	Прилавоочная форма обслуживания	нет				Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели. На проступах краевых ступеней лестничных маршей не нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени. Нет поручней с двух сторон лестницы. Отсутствуют информационные таблички, о назначении зон, выполненные точечным шрифтом по системе Брайля.	К,О,С	Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели. На проступах краевых ступеней лестничных маршей нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени. Установить поручни по обеим сторонам лестницы. Разместить информационные таблички, о назначении зон, выполненные точечным шрифтом по системе Брайля.	Ремонт текущий
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть	1,4,5,9,12, 16,21						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К) ДУ (О,С,Г,У)		1,4,5,9,12,16,21,28, 29,30,31,32,33,34,35	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный ремонт с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона целевого назначения здания выполнена с нарушением требований СП 59.13330.2016 п.5.1.10, п.6.2.1, п.6.2.3, п.6.2.4, п.6.2.8, п.6.2.11, п.6.2.29, п.6.5.3, п.6.5.4 актуализированная редакция СНиП 35-01-2001

Приложение 5

к Акту обследования к паспорту
доступности от «3» июля 2019 г.

I Результаты обследования: 5. Санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (катего рия)	Содержание	Виды работ	
5.1	Туалетная комната	есть	36,37,38, 39,40,41, 42,43	Ширина дверного полотна 0,75м. менее нормативного 0,9 м. порог более 0,014 м. Отсутствуют информационные таблички, о назначении зоны, выполненные точечным прифтом по системе Брайля. Краны с раздельным управлением холодной и горячей водой.	K,O,C	Ширина дверных полотен должна быть не менее 0,9 м., высота порогов не более 0,014 м. У дверей блоков санитарно-бытовых помещений, следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери. . Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается.	Ремонт текущий	

5.2	Душевая/ ванная комната	нет							
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К,О,С,Г,У)		36,37,38,39,40,41,42,43,44	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиеническая зона не соответствует требованиям СП 59.13330.2016 п.6.3.6, п.6.3.9 актуализированная редакция СНиП 35-01-2001

Приложение 6

к Акту обследования к паспорту
доступности от «3» июля 2019 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	№ на плане	№ фото		Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		1,2,12,15,26,39	Нет информации об ОСИ на путях движения к объекту. Отсутствуют на всех зонах оказания услуг контрастные напольные указатели. Нет световой сигнализации.	К,О,С,Г,У	Расширить спектр визуальной ориентации во всех зонах ОСИ, а так же на путях к ОСИ.	Ремонт текущий
6.2	Акустические средства	есть			Отсутствует звуковая информационная система.	С,Г	Установить звуковые средства информирования.	Ремонт текущий
6.3	Тактильные средства	есть			Отсутствуют на всех зонах оказания услуг тактильно - контрастные напольные указатели. Отсутствуют информационные таблички, о назначении зон, выполненные точечным шрифтом по системе Брайля. Отсутствуют тактильные пиктограммы направления движения во время	С	Оборудовать все зоны ОСИ тактильно - контрастными указателями и информационными табличками,	Ремонт текущий

					эвакуации.			выполненными точечным шрифтом по системе Брайля. Установить тактильные пиктограммы направления движения во время эвакуации.
--	--	--	--	--	------------	--	--	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД (С) ДУ (К,О,Г,У)		1,2,12,15,26,39	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Система информации на объекте не соответствует требованиям СП 59.13330.2016 п.5.1.10, п.6.5.1, п.6.5.2, п.6.5.3, п.6.5.4, п.6.5.5, п.6.5.6, п.6.5.7, п.6.5.8, п.6.5.9 актуализированная редакция СНиП 35-01-2001.